Bona Gap Master

Fiche technique

Finition

Bona Gapmaster est un mastic spécial – garanti sans silicones – destiné à boucher et étancher les joints et irrégularités des parquets en bois. D'une grande élasticité, séchant rapidement, ponçable, huilable et vitrifiable, Bona Gapmaster est pratique et facile d'utilisation.
Sans solvant, sans émanation ni odeur, Bona Gapmaster est ponçable en 18-24 heures.
D'une grande élasticité et d'un pouvoir adhésif remarquable, Bona Gapmaster peut également être utilisé comme colle.

- Élasticité élevée et durable
- Peut être poncé et vitrifié ou huilé
- Sans solvants
- Sans silicones
- Disponible en 14 couleurs

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

Données techniques

Liant	: polyacrylate
Couverture	: voir tableau ci-dessous
Temps de séchage	: env. 18-24 heures. Stable après 2-3 jours
Sécurité	: non classifié
Inflammabilité	: non
Conservation	: au moins 1 an après date de production, dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel
Conditionnement	: 12 x 310 ml (105 cartons par palette)

Couleurs

Brun moyen/ hêtre traité	P96150
Beige clair/ pin-sapin	P96151
Caramel/ chêne moyen	P96152
Blanc	P96153
Crème/ Erable-bouleau	P96156
Brun clair/ Hêtre naturel	P96155
Chêne/ Chêne clair	P96154
Cerise/Bois exotique rouge	P96157
Chêne fumé	P96158
Wengé/ Bois foncé	P96159
Noir	P96160
Noyer	P96162
Teck	P96163
Bois rouge exotique	P96161

Bona Gap Master

Fiche technique

Finition

Préparation

La surface à traiter doit être propre, bien poncée et exempte de matières grasses, poussière, impuretés et anciennes couches de cire. Nettoyer éventuellement avec Bona Cleaner ou Bona Fernox dégraissant.

Mode d'emploi

Couper avec un cutter le dessus de l'embout plastique. Visser la buse, couper le bout de cette dernière en biais. Appliquer soit à la main, soit avec un pistolet spécial. Lisser le joint avec de l'eau.
Si on utilise le Bona Gap Master comme colle, l'appliquer de façon oscillante.
Température de mise en oeuvre: entre 5 et 40°C. Si nécessaire, on peut poncer et vitrifier/huiler après 18-24 heures.
N.B. Le temps de séchage dépend de la zone de travail et de la quantité de produit utilisé.

Consommation

La consommation dépend de la largeur et de la profondeur des joints à mastiquer. Le tableau ci-dessous donne une indication brute de jointoiement en mètres linéaires par tube.
N.B. Il faut ajouter 15% au calcul pour le lissage. Conditionnement 310 ml tube.

Profondeur du joint	Largeur du joint (mm)					
(mm)	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	20	8	6	5	3	2
7	14	6	4	4	2	2
10	10	4	3	2	2	1